



Gooチェッカー ZPM型


NEW

マシニングセンタのワーク原点(Z点)を簡単に設定!




加工物の通りだし

Z軸の寸法差が正確にわかる




段差測定

段差が正確に測定できる



複数のM/CのZ軸原点を共通化



- ① マシニングセンタ (M/C ①) に Goo チェッカー ZPM を取付ける。
- ② 基準面に ZPM を押しあてる。
- ③ ダイヤルゲージが "0" の Z 軸座標値を記録する。
- ④ M/C ②、M/C ③、...も同様に Z 軸座標値を記録する。

全ての M/C の Z 軸座標値が ZPM の "実測値" で共通化します。

ZPM 型仕様

Fig. 2





Fig. 1



コード	Fig	L
BT30 -ZPM-120	1	120
-165	2	165
BT40 -ZPM-150	1	150
210	2	210
BT50 -ZPM-180	1	180
-240	2	240
A63 -ZPM-150	1	150
-210	2	210
A100 -ZPM-180	1	180
-240	2	240
E32 -ZPM-120	1	120
-165	2	165
E40 -ZPM-120	1	120
-180	2	180
E50 -ZPM-150	1	150
-195	2	195
F63 -ZPM-150	1	150
-210	2	210
F80PD-ZPM-180	1	180
-240	2	240
DN40 -ZPM-150	1	150
DN50 -ZPM-180	2	180
CT40 -ZPM-150	1	150
CT50 -ZPM-240	2	240