

超短型

BT30-SLRB12S-45



BT40-SLRB20S-70-M41



Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4






Fig. 5



- 选购品
●拉钉(BT)→P.204
- 标准附属品
●冷却液导管(固定式)(HSK-A63)→P.206
- 备考
●可对应可动式冷却液导管(HSK-A63)→P.206
- 注意事项
●拉钉...请在加热时取下,或使用通孔拉钉。
●刀具安装...插入刀具时,请务必将刀具插入比安全记号更深的位置。
●加热装置请使用HRB-03S-230AS(温风式)或HRD-02S(电磁式)
●使用电磁5000(HRD-02S)加热时,请选择NO.6 加热线圈(HRD2-CL6)
●使用温风式加热器(HRB-03S-230AS)加热,请取下冷却液导管(HSK-A63)→P.216




壁厚

型号	Fig.	φD	φC	t	L	M	L ₁	φC ₁	φC ₂	H	h				
BT30-SLRB10S-45	1	10	28	9	45	20	3	45	—	21	68	0.5	1.0	0.4	
		-SLRB12S-45	12	32						10	22		61	1.2	0.3
		-SLRB16S-45	16	38						11	25		57	1.5	
BT40-SLRB12S-60-M28	2	12	32	10	60	28	—	35	—	27	95	1.1	1.9	0.3	
-SLFB12S-60-M28		16	38	11	65	33		41.5		30	85	1.2	2.8		
-SLRB16S-65-M33										36	100	1.3	4.1		0.2
-SLFB16S-65-M33															
-SLRB20S-70-M41		20	45	12.5	70	41	49.4	36						100	
-SLFB20S-70-M41															
-SLRB25S-75-M30	3	25	49	12	75	30	18	52.2	53	42	1.4	5.4			
-SLFB25S-75-M30															
A63 -SLRB12S-60-M29	4	12	32	10	60	29	—	35.1	—	27	35	0.8	8.3	0.3	
-SLFB12S-60-M29		16	38	11	65	34		41.6		30	40	1	9.2		
-SLRB16S-65-M34										36	45	1.1	10.4		0.2
-SLFB16S-65-M34															
-SLRB20S-70-M42		20	45	12.5	70	42	49.5	36						45	
-SLFB20S-70-M42															
-SLRB25S-75-M30	5	25	49	12	75	30	19	52.2	53	42	50	1.3	11.6		
-SLFB25S-75-M30															



关于刀具插入长

超短型刀柄进行了最短设计,因此刀具的最大插入长(h)较短。
切断多余柄部,在最适合刀具突出长下使用。
A63需要特别注意。



推荐刀具

欧士机	黛杰工业	泰珂洛	三菱综合材料	三菱日立刀具
WX-PHSS 通用	DV-OCSAR 难切削材用	SEF4000 难切削材用	C-3SA 铝合金用	EPSMS-PN 通用
UP-PHS 通用	AL-SEESS 铝合金用	SEE4000-A 铝合金用	VF-6MHV 难切削材用	EPPS 普通钢用

重切削型

BT50-SLRB20H-110-M42




Fig. 1





Fig. 2



■选购品

- 拉钉 (BT) $\rightarrow$ P.204

■标准附属品


- 冷却液导管 (固定式) (HSK-A) $\rightarrow$ P.206

■备注

- 可对应可动式冷却液导管 (HSK-A) $\rightarrow$ P.206

■注意事项

- 拉钉...请在加热时取下,或使用通孔拉钉。
- 刀具安装...插入刀具时,请务必将刀具插入比安全记号更深的位置。
- 加热装置请使用HRB-03S-230AS(温风式)或HRD-02S(电磁式)
- 电磁5000(HRD-02S)加热所需使用加热线圈,请参考「HRD-02S加热线圈号码」列表
- 使用温风式加热器(HRB)加热,请取下冷却液导管 (HSK-A) $\rightarrow$ P.216
- 温风式加热器(HRB-03S-230AS)需要使用 $\phi 70$ 喷嘴(HRB-NZL70)



HRD-02S 加热线圈号码



型号	Fig.	ϕD	ϕC	t	L	M	L ₁	ϕC_1	H	h	Kg	N	S	壁厚
BT40-SLRB12H- 80-M32	1	12	36	12	80	32	21	53	35	115	1.3	5.1	0.3	6
-SLFB12H- 80-M32											1.4			
-SLRB16H- 80-M32		16	42	13					37	90		5.4		
-SLFB16H- 80-M32														
-SLRB20H- 90-M42		20	50	15	90	42			47	100	1.6	6.3		7
-SLFB20H- 90-M42														
-SLRB25H- 95-M42		25	51	13	95		26		50	105		7		
-SLFB25H- 95-M42														
BT50-SLRB12H- 95-M32	1	12	36	12	95	32	25	53	35	150	3.8	8.8	0.3	6
-SLFB12H- 95-M32														
-SLRB16H- 95-M32		16	42	13					37		3.9	9		
-SLFB16H- 95-M32														
-SLRB20H-110-M42		20	50	15	110	42	30	63	47	165	4	14.1	0.2	7
-SLFB20H-110-M42														
-SLRB25H-110-M42		25	58	16.5					52		4.2	14.4		
-SLFB25H-110-M42														
A63 -SLRB12H- 80-M32	2	12	36	12	80	32	22	53	35	55	1.1	11.3	0.3	6
-SLFB12H- 80-M32														
-SLRB16H- 80-M32		16	42	13					37		1.2	11.6		
-SLFB16H- 80-M32														
-SLRB20H- 90-M42		20	50	15	90	42			47	65	1.5	13.1		7
-SLFB20H- 90-M42														
-SLRB25H- 95-M42		25	51	13	95		27		50	70		14.1		
-SLFB25H- 95-M42														

SLFB

型号	Fig.	φD	φC	t	L	M	L ₁	φC ₁	H	h	 Kg	 N	 S	
A100-SLRB12H- 95-M32	2	12	36	12	95	32	34	53	35	63	2.7	26.9	0.3	6
-SLFB12H- 95-M32														
-SLRB16H- 95-M32		16	42	13					37			27.2		
-SLFB16H- 95-M32														
-SLRB20H-110-M42	2	20	50	15	110	42	39	63	47	78	3.2	31.3	0.2	7
-SLFB20H-110-M42														
-SLRB25H-110-M42		25	58	16.5					52			31.8		
-SLFB25H-110-M42									50					



φ70 加热喷头 (HRB-03S-230AS)



HEAT ROBO Baby3000S