




# 焼ばめ前のメンテナンスで、スリムラインの初期精度を維持！

焼ばめホルダ スリムライン クリーニングツール



ゴミ・油・サビ・酸化皮膜が付着した状態で焼ばめ作業を繰り返行くと・・・




## ブラシタイプ

焼ばめ前のほこりやゴミの除去に！



コード  
AQC-BR-SET  
φ3、φ4、φ6孔用各1ヶ入



## ゴム砥石タイプ

酸化皮膜や軽いサビ・汚れの除去に！ 工具が入りにくくなったときに！



コード  
CLT-GTA-01  
グリップ1ヶ + ゴム砥石各1ヶ入

- φ 3孔用
- φ 4孔用
- φ 6孔用
- φ 8孔用
- φ 10孔用

