
ハイパー バージョン














関連商品

:/ヨートタイプ











つかみ長さ

工具最大挿入長







■オプション

●プルスタッド (BT)→P.92

■標準付属品

● クーラントダクト (固定式) (HSK-A63)→P.94

●クーラントダクトは可動式にも対応いたします。(HSK-A63)→P.94

■注意事項

- プルスタッド・・・加熱時は取りはずすか、穴アキタイプをご使用ください。

 ブルスタッド・・・加熱時は取りはずすか、穴アキタイプをご使用ください。

 工具のセッティング・・・工具はセーフティマークの奥まで挿入しセットしてください。


 焼ばめ装置はHRD-02S (H式)、HRB-03S (温風式) をご使用ください。

 ヒートロボ電磁5000(HRD-02S) の加熱コイルはNo.6 (HRD2-CL6-01)をご準備ください。
- ●ヒートロボBaby (HRB)での加熱時は、クーラントダクトを取りはずしてください。(HSK-A63)

					肉厚									2	0000 min	-1
	⊐− ド	Fig.	φD	φC	t	L	М	Lı	φC1	φ C 2	Н	h	Kg	N	G グレード	s •
	BT30-SLRB10S-45	1	10	28	9	45	20	3	45	_	21	68	0.5	1.0	4.1	0.4
NE	-SLRB12S-45		12	32	10						22	61		1.2	5	0.3
11	-SLRB16S-45		16	38	11						25	57		1.5	6.3	
	BT40-SLRB12S-60-M28	2	12	32	10	60	28	_	35	-	27	95	1.1	1.9	3.6	0.3
	-SLFB12S-60-M28															
	-SLRB16S-65-M33		16	38	11	65	33		41.5		30	85	1.2	2.8	4.9	
	-SL <u>FB</u> 16S-65-M33															
	-SLRB20S-70-M41		20	45	12.5	70	41		49.4		36	100	1.3	4.1	6.6	0.2
	-SL <u>FB</u> 20S-70-M41															
	-SLRB25S-75-M30	3	25	49	12	75	30	18	52.2	53	42		1.4	5.4	8.1	
	-SL <u>FB</u> 25S-75-M30															
	A63 -SLRB12S-60-M29	4	12	32	10	60	29	_	35.1	-	27	35	0.8	8.3	21.7	0.3
	-SLFB12S-60-M29															
	-SLRB16S-65-M34		16	38	11	65	34		41.6		30	40	1	9.2	19.3	
	-SL <u>FB</u> 16S-65-M34															
	-SLRB20S-70-M42		20	45	12.5	70	42		49.5		36	45	1.1	10.4	19.8	0.2
	-SLFB20S-70-M42															
	-SLRB25S-75-M30	5	25	49	12	75	30	19	52.2	53	42	50	1.3	11.6	18.7	
	-SLFB25S-75-M30															

刃物挿入長について

ショートタイプは最短設計のため、工具の最大挿入長 (h)が 短くなっています。不要部は切断し、最適な工具突出しで使用下さい。A63は特にご注意下さい。




推奨工具


オーエスジー	ダイジヱット工業	タンガロイ	三菱マテリアル	三菱日立ツール		
WX-PHSS 汎用	DV-OCSAR 難削材用	SEF4000 難削材用	C-3SA アルミ合金用	EPSMS-PN 汎用		
UP-PHS 汎用	AL-SEESS アルミ合金用	SEE4000-A アルミ合金用	VF-6MHV 難削材用	EPPS 一般鋼用		

ONO









肉厚



•プルスタッド (BT)→P.92

■標準付属品


●クーラントダクト (固定式) (HSK-A)→P.94

■備考

●クーラントダクトは可動式にも対応いたします。(HSK-A)→P.94 ■注意事項

HRD-02S 加熱コイルNo.

- プルスタッド・・・加熱時は取りはずすか、穴アキタイプをご使用ください。
- ●工具のセッティング・・工具はセーフティマークの奥まで挿入し セットしてください。
- ●焼ばめ装置はHRD-02S (IH式)、HRB-03S (温風式) をご使用
- ください。 ●ヒートロボ電磁5000(HRD-02S) の加熱コイルは表を参考に
- ●ヒートロボ電磁3000(FiRD-02S) が加熱コイルは表を参考 準備してください。
 ●ヒートロボBaby (HRB)での加熱時は、クーラントダクトを 取りはずしてください。(HSK-A)→P.104
 ●ヒートロボBaby3000S(HRB-03S)にはφ70ノズル(HRB-NZL70)が必要です。



BT40, A63 :20000 min⁻¹ BT50, A100:10000 min⁻¹

コード	Fig.	φD	φC	t	L	М	L ₁	φC1	н	h	Kg	0	G グレード	\$ 	
BT40-SLRB12H- 80-M32	1	12	36	12	80	32	21	53	35	115	1.3	5.1	8.2	0.3	6
-SLFB12H- 80-M32											1.4		7.6		
-SLRB16H- 80-M32		16	42	13					37	90		5.4	8.7		
-SL <u>FB</u> 16H- 80-M32													8.1		
-SLRB20H- 90-M42		20	50	15	90	42			47	100	1.6	6.3	8.2		7
-SLFB20H- 90-M42															
-SLRB25H- 95-M42		25	51	13	95		26		50	105		7	9.2		
-SL <u>FB</u> 25H- 95-M42															
BT50-SLRB12H- 95-M32	1	12	36	12	95	32	25	53	35	150	3.8	8.8	2.4	0.3	6
-SL <u>FB</u> 12H- 95-M32					-										
-SLRB16H- 95-M32		16	42	13					37		3.9	9			
-SL <u>FB</u> 16H- 95-M32															
-SLRB20H-110-M42	-	20	50	15	110	42	30	63	47	165	4	14.1	3.7	0.2	7
-SLFB20H-110-M42															
-SLRB25H-110-M42		25	58	16.5					52		4.2	14.4	3.6		
-SLFB25H-110-M42															
A63 -SLRB12H- 80-M32	2	12	36	12	80	32	22	53	35	55	1.1	11.3	21.5	0.3	6
-SLFB12H- 80-M32		1.0	40	10					27		1.0	11.0	20.0		
-SLRB16H- 80-M32		16	42	13					37		1.2	11.6	20.2		
-SLFB16H- 80-M32 -SLRB20H- 90-M42		20	50	15	90	42			47	65	1.5	13.1	18.3		7
-SLFB20H- 90-M42		20	50	13	90	42			41	00	1.5	13.1	10.3		′
-SLRB25H- 95-M42		25	51	13	95		27		50	70		14.1	19.7		
		20	JI	13	35				50	10		14.1	13.1		
-SLFB25H- 95-M42															

⊐- ド	Fig.	φD	φC	t	L	М	L ₁	φC1	н	h	Kg	0	G グレード	\$ •	
A100 -SLRB12H- 95-M32	2	12	36	12	95	32	34	53	35	63	2.7	26.9	10.5	0.3	6
-SL <u>FB</u> 12H- 95-M32															1
-SLRB16H- 95-M32		16	42	13					37			27.2	10.6		
-SL <u>FB</u> 16H- 95-M32															1
-SLRB20H-110-M42		20	50	15	110	42	39	63	47	78	3.2	31.3	10.3	0.2	7
-SLFB20H-110-M42															1
-SLRB25H-110-M42		25	58	16.5					52		3.4	31.8	9.8		
-SLFB25H-110-M42									50						

φ70 ノズル (HRB-03S)

