

NVD1500 DCG 株式会社 森精機製作所 金型加工用立形マシニングセンタ

For MORI SEKI CO., LTD. Dies & molds vertical machining center

HSK — E32 ツーリングシステム TOOLING SYSTEMS
















MSTcorporation



40,000 回転の 高速切削加工に対応

For 40,000min-1



	CODE	φD	φC	L	М	L ₁	φ C ₁	φC ₂	φ D ₁	н	h	Kg
	E32-SLSA 3-50-M22	3	6	50	22	8	8.3	20	4	9	42	0.1
0	-70-M42			70	42		10.4				62	0.2
type	-85-M42			85		23	10.4	25			69	
Slim	E32-SLSA3.175-50-M22	3.175	6.175	50	22	8	8.5	20	4	9	42	0.1
A	E32-SLSA 4-50-M22	4	7	50	22	8	9.3	20	5	12	35	0.1
リム型	-70-M42			70	42		11.4				54	0.2
K	-85-M42			85		23		25			69	
	E32-SLSA 6-70-M42	6	9	70	42	8	13.4	20	7	18	54	0.2
	E32-SLRA 3-50-M22	3	7.5	50	22	8	9.8	20	4	9	42	0.1
	-70-M42			70	42		11.9				62	0.2
	-85-M42			85		23		25			69	
9	E32-SLRA 4-50-M22	4	10	50	22	8	12.3	20	5	12	35	0.2
r ty	-70-M42			70	42		14.4				54	
Regular type	-85-M42			85		23		25			69	
	E32-SLRA 6-50-M22	6	12	50	22	8	14.3	26	6.6	18	39	0.2
酬	-70-M42			70	42		16.4		7		54	
- E =	-85-M42			85		23		25			69	
7 1	E32-SLRA 8-50-M22	8	14	50	22	8	16.3	26	8.6	20	39	0.2
_	-85-M42			85	42	23	18.4	25	9	24	69	
	E32-SLRA10-55-M22	10	16	55	22	13	18.3	26	10.6	25	44	0.2
	E32-SLRA12-55-M22	12	20	55	22	13	22.3	26	12.6	25	44	0.2
	E32-SLRA16-55-M35	16	26	55	35	_	-	_	16.6	32	44	0.2

焼ばめ装置 ヒートョボ

SHRINK-FIT HEATER HEAT ROBO

低温焼ばめ 300℃を実現

操作簡単/コストパフォーマンス重視の温風式

Low-Temperature Shrink Fitting at 300℃ Easy Operation / Cost-Effective Hot-Air Type

瞬間焼ばめ / 机上コンパクトな電磁誘導加熱方式 Instant Shrink Fitting - Compact, Desktop-Size Electromagnetic in Duction Heater



ヒート # おおり 1200 8

Heat robo Baby 1200S

温風式 100V Hot Air Heate $\phi 3 \sim \phi 12$



ヒート I ボ **B a b y 3000 s**

Heat robo Baby 3000S

温風式 Hot Air Heate 200V エアー冷却 10分 Air cooling 10 min ϕ 3 \sim ϕ 25





Heat robo Denji 1200


100V エアー冷却 1分 Air cooling 1 min ϕ 3 \sim ϕ 12

NAME	CODE	定格消費電力 Rated power consumption	SIZE(W×D×H)	重量 (kg) Weight	C€
ヒートロボ Baby 1 200S	HRB - 02S	AC100V - 1200W	362×105×570	7.5	_
	- 120NA	AC120V - 1200W			
ヒートロボ Baby3000S	HRB — 03S	AC200V — 3000W	450 ×215 ×570	9	_
	- 230NA	AC230V — 3000W			_
	- 230EU				0
	- 230AS				_
ヒートロボ電磁 1200	HRD - 01	AC100V - 1200W	270 ×410 ×550	13.0	0


CODE ADH-HSK32



- ●焼ばめホルダを焼ばめ装置にセット、位置決めする治具です。
- ●アダプタ単体で使用する場合と、ベースと組合わせて使用 する場合があります。
- •The table below shows the jigs for attaching and positioning a Slimline shrink-fit holder to a shrink-fit heater.
- Adapters are used stand-alone or in combination with a base.








- ホルダをコンパクトに整理できます。取り外した刃物が置け、 熱い刃物の冷却が行えます。
- For compact storage of holder. Accommodates hot cutting tools after removal for cooling.

着脱ストッパー

Cutter Stopper

HSA 型 (コイルスプリング型) HSA type (Coil Spring Type)

CODE	φ□	入数(1セット) Q'ty(1 set)
HSA−φD	3,3. ₁₇₅ ,4,5,6,8 10,12,16	同サイズ10 ヶ Contains 10 pcs. in each size
-F	3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12	各1ヶ計10ヶ 10pcs. in total with each one
-EF	3,4,5,6,8,10, 12,16,20,25	各1ヶ計10ヶ 10pcs. in total with each one



- ●φ3~φ25までの全ての刃物に対応しています。注:ヒートロボ電磁では使用できません。
- Compatible with cutting tools with a diameter of 3 to 25 mm.

 Note: Cannot be used with Heat Robo Denii.

HSB 型 (板スプリング型) HSB type (Plate Spring Type)

CODE	φD
HSB−¢D	3 ,3.175 4 , 6 , 8 ,10 ,12 ,16

- φ 3 ~ φ 25 までの全ての刃物に対応して います。
- 刃物シャンクへ横方向からセットします。
- •Compatible with cutting tools with a diameter of 3 to 25 mm.
- Attach the stopper to the tool shank laterally.

HSC型(スリ割り・コレット型) HSC type (Slit Collet Type)

CODE	φD
HSC -3	3
-3 .175	3.175
-4	4
-6	6

- 小径のルーマー型刃物に便利です。
- Convenient for roumer type tools (non-inverse diameter tools) with a small diameter



刃物アジャスター

Cutter Adjuster

- ●刃物の突き出し長さをセッティングすることができます。又、複数の刃物の長さをそろえることができます。(着脱ストッパーHSB型、HSC型と組み合わせて使います。)
- Allows you to set the overhang of a cutting tool or align the lengths of several cutting tools. (Used in combination with an HSB- or HSC-type stopper)

CODE	φD	L
HAJ - 3	3	10~30
-3.175	3.175	
- 4	4	13~30
- 6	6	19~45
- 8	8	25~55
-10	10	31~70
-12	12	31~85
-16	16	33~90







コレットホルダ

COLLET HOLDER










CODE	Kg
E32-CTH10-55	0.2

- CODE Kg
 E32-CTS10-50 (*) 0.2
- ■オプション ●スプリングコレット ●スパナ
- ■注意事項 ●※=コレットの締まり代は利用できません。把握径は、コレットの基準径のみとなります。
- ■Option •Spring collet •Spanner
- ■Caution ●※=Collapsibility of collet cannot use. The holding diameter applies only to the reference diameter of collet.

スプリングコレット


Spring collet






CO	DE		
超精密級(P級) Precision Collet	標準級 Standard Collet	φD	н
		2.6~5 (0.2 m間隔) In 0.2mm steps	16
C10-D-P	C10-D	5.2~5.8 (0.2 m間隔) In 0.2mm steps	18
		6 ~10 (0.2 m間隔) In 0.2mm steps	20


レンチ Wrench




CODE	Fig.	HOLDER CODE
FC-32	1	CTH10
BC-26	2	CTS10










- **■オプション** ●データワンコレット ●レンチ
- ■標準付属品 •ロッド(DTA3)
- ■注意事項 ●コレットの締まり代は利用できません把握径は、 コレットの基準径のみとなります。(E32-DTB7-65K)
- ■Option •DETa-1 Collet •Wrench
- ■Standard accessories •Rod (DTA3)
- ■Caution •Collapsibility of collet cannot use. The holding diameter applies only to the reference diameter of collet. (E32-DTB7-65K)

CODE fig. φD φC ϕC_1 φC₂ Kg 25 0.2 E32-DTA3-75 0.5~3.175 75 10 27 26 2 22 1 -DTB3-65 2 0.5~3.175 10 27 4.5 -DTB7-65K 3 1.5~7 65 21 30 10.8 14.5 26

データワンコレット **DETa-1 Collet**





CODE		40	締り代	40			١	HOLDER
超精密級(P級) Precision Collet	標準級 Standard Collet	φD	Collaps- ibility	φ D ₁	L	Ηı	H ₂	TYPE
D3- 0.6-P	D 3- 0.6	0.5 ~ 0.6	0.1	7	40	30	6.9	DTA 3
- 0.8-P	- 0.8	0.6 ~ 0.8	0.2					DTB 3
- 1 -P	- 1	0.8 ~ 1					7.0	
− 1.5−P	- 1.5	1 ~ 1.5	0.5				7.2	
– 2 –P	- 2	1.5 ~ 2					7.3	
- 2.5-P	- 2.5	2 ~ 2.5					7.4	
-Р -	- 3	2.5 ~ 3					7.5	
- 3.175-P	— 3. 175	2.7 ~ 3.175					7.6	
D7- 1.5-P	D 7- 1.5	1 ~ 1.5	0.5	17	50	36	7	DTB 7
– 2 –P	- 2	1.5 ~ 2					10	
- 2.5-P	- 2.5	2 ~ 2.5					12	
- 3 - P	- 3	2.5 ~ 3						
- 4 -P	- 4	3 ~ 4	1				14	
- 5 -P	- 5	4 ~ 5					16	
- 6 - P	- 6	5 ~ 6						
− 7 − P	– 7	6 ~ 7						

スパナ・レンチ

Wrench

コード	HOLDER	Fig.	В	R	L
F- 22	DTA 3	1	_	22	110
DW-2.5-110	DTB 3	2		_	
TW- 4	DTB 7	3	4		100







周辺機器

Goo チェッカー Goo Checker

CODE	L
E32 -ZPM -120	120
-165	165

- ●マシニングセンタのワーク原点(Z点)を 簡単に設定
- •It set up the original point of work-piece in M/C.



ツールセット アップスタンド Tool Set up stand

CODE HF-E32





クリーニングツール **Cleaning Tool**

CODE SCT-E32

- ●機械主軸の清掃に使用します。
- ●レザーは交換式です。 (交換用レザー1 組付属)
- •Use when cleaning the machine spindle taper.
- A leather is an exchange formula. (1 set of leather for
- exchange is attached.)



センタリングバー Centering bar

CODE ST6-CEB102

- •加工物の基準位置を検出するためのバーです。
- A bar used to find the reference position of the item being machined.



〒 630-0142 奈良県生駒市北田原町 1738 番地 TEL: 0743-78-1184 FAX: 0743-78-3854

corporation

Kitatahara Ikoma Nara 630-0142 Japan TEL:81-743-78-1931 FAX:81-743-78-3854